

Информация

**об исполнении предписаний контрольно-надзорных органов
по состоянию на 01.10.2020 г.**

1. В 3 квартале 2020 года вынесены/имеются действующие предписания:

-Роспотребнадзор от 15.04.2019 года № 7910

-Ростехнадзор от 23.05.2019 года № 9.27/008-Э

№ п/п	Наименование учреждения	Адрес	Сумма, руб	№ предписания	Краткое изложение причины вынесения предписаний	Планируемые сроки устранения предписаний/причины неисполнения предписаний в срок	Отметка о выполнении
Роспотребнадзор							
1	МБДОУ «ДС № 93 «Капитошка»	Г. Норильск, ул. Рудная, дом 33 «а»	0,0	№7910	Не очищена территория детской площадки от снега	Май, 2020	Выполнено
2	МБДОУ «ДС № 93 «Капитошка»	Г. Норильск, ул. Рудная, дом 33 «а»	551429,0	№7910	Ремонт чаши бассейна	Май, 2020 Требуется дополнительное финансирование, Требуется разработка проектно-сметной документации на системы водоснабжения и водоотведения всего здания, водоподготовку и ремонт бассейна	Не выполнено
3	МБДОУ «ДС № 93 «Капитошка»	Г. Норильск, ул. Рудная, дом 33 «а»	0,0	№7910	Не выполнена норма питания детей в возрасте от 1 до 3 лет, по птице, яйцам.	Май, 2020	Выполнено
4	МБДОУ «ДС № 93 «Капитошка»	Г. Норильск, ул. Рудная, дом 33 «а»	0,0	№7910	Не выполнена норма питания детей в возрасте от 3 до 7 лет, по творогу, яйцам.	Май, 2020	Выполнено
5	МБДОУ «ДС № 93 «Капитошка»	Г. Норильск, ул. Рудная, дом 33 «а»	1600,0	№7910	Обеспечить в помещениях коэффициента пульсации нормируемым показателям в игровых групп «Ромашка» и «Сказка»	Май, 2020	Выполнено
Ростехнадзор							
1	МБДОУ «ДС № 93 «Капитошка»	Г. Норильск, ул. Рудная, дом 33 «а»	900,0	№ 9.27/008-Э	Запрещающие устройства электрических щитов отсутствуют помещений приточной камеры	Август, 2019	Выполнено

2	МБДОУ «ДС № 93 «Капитошка»	Г. Норильск, ул. Рудная, дом 33 «а»	0,0	№ 9.27/008-Э	Отсутствуют отдельные линейные схемы в электрических щитах в помещении приточной камеры	Октябрь, 2020 Схемы имеются, будут предоставлены во время плановой проверки.	Не выполнено
3	МБДОУ «ДС № 93 «Капитошка»	Г. Норильск, ул. Рудная, дом 33 «а»	1300,00	№ 9.27/008-Э	Не покрыта негорячим антикоррозийным составом металлическая конструкция, по которой проложены кабели	Август, 2019	Выполнено
4	МБДОУ «ДС № 93 «Капитошка»	Г. Норильск, ул. Рудная, дом 33 «а»	0,0	№ 9.27/008-Э	Эксплуатация тепловой энергоустановки осуществляется с нарушением. Система отопления присоединена без элеватора, отсутствует насос для снижения температуры воды	Август, 2019	Выполнено
5	МБДОУ «ДС № 93 «Капитошка»	Г. Норильск, ул. Рудная, дом 33 «а»	0,0	№ 9.27/008-Э	В помещении МБДОУ «Детский сад № 93 «Капитошка» не предусмотрено наличие устройства защитного отключения	Октябрь, 2020 Устранение данного нарушения невозможно в виду проектного решения здания на момент постройки.	Не выполнено
6	МБДОУ «ДС № 93 «Капитошка»	Г. Норильск, ул. Рудная, дом 33 «а»	0,0	№ 9.27/008-Э	В Строительной части помещения приточной камеры наблюдается нарушение целостности строительных конструкций, трещины, отслоение штукатурки	Март, 2020	Выполнено
7	МБДОУ «ДС № 93 «Капитошка»	Г. Норильск, ул. Рудная, дом 33 «а»	0,0	№ 9.27/008-Э	Системы приточной вентиляции находятся в нерабочем состоянии	Март, 2020	Выполнено

И.о. заведующего МБДОУ «ДС № 93 «Капитошка»

И.С. Паулаускайте

